

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ  
МБОУ  
«БАКЧАРСКАЯ СОШ»**

**2016г.**



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
 № \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Бакчарская СОШ»,  
 1.2. Адрес объекта 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5334,8 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11419 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1962 г., 1977,1978,1991,2010 гг. последнего капитального ремонта 2009 г.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бакчарская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Бакчарская СОШ»)  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Бакчарского района Томской области  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636200, Томская обл., с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
 2.2 Виды оказываемых услуг общее среднее образование  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 654 учащихся – I смена; 870 обучающихся в две смены; 140 – взрослое население.  
 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

##### Автобус школьный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 76 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «Бакчарская СОШ»  
 С.В.Быкова  
 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Бакчарская СОШ»,
- 1.2. Адрес объекта 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5334,8 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11419 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962 г., пристройки 1977,1978,1991,2010 гг. последнего капитального ремонта 2009 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бакчарская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Бакчарская СОШ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Бакчарского района Томской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636200, Томская обл., с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
 (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 654 учащихся – I смена; 870 обучающихся в две смены; 140 – взрослое население.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		18-73
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		74-82
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		83-89
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг. после выделения финансирования в рамках исполнения Подпрограмма «Доступная среда»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступен частично избирательно (О, Г, С, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) будет проведена после выполнения работ по адаптации.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии Департамента общего образования Томской области *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/>

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Бакчарская СОШ»  
С.В.Быкова  
2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

«7» ноября 2016 г.

**Томская область**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Бакчарская СОШ»,  
1.2. Адрес объекта 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5334,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11419 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1962 г., пристройки 1977,1978,1991,2010 гг. последнего капитального ремонта 2009 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бакчарская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Бакчарская СОШ»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, 44

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительные образовательные услуги, курсы водителей

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус школьный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 76 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Бакчарская СОШ», Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		2, 4		К,С,У		Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		3, 5	Неровная поверхность. Нет тактильных и визуальных указателей на пути движения к объекту	К,О,С, Г,У	Оборудовать пути движения тактильными указателями	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	Нет		-	-			-
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-			-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		-	Отсутствует выделенная и обустроенная автостоянка	К,О,С, Г,У	Обустроить нормативную автостоянку	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		-	Есть затруднения в доступе на территорию		Перенести кнопки доступа; обеспечить вход средствами информации	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория вокруг здания	ДУ		2-5	Ремонт текущий

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Бакcharская СОШ», Томская область, с. Бакchar, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 6	нет поручней, нет противоскользящего покрытия	К,О,С, Г,У	обустроить нормативные поручни, противоскользящее покрытие	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет		12,13	нет пандуса	К,О,С,Г, У	обустроить нормативный пандус	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		15,16	площадка крыльца меньше нормы	К,О,С, Г,У	увеличить размеры площадки	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		6,7	Установить кнопку вызова, указатели визуальные и контрастные, ручки двери не выделены контрастным цветом	К, С	Установить кнопку вызова, указатели визуальные и контрастные, ручки двери выделить контрастным цветом	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть		17	ручки двери не выделены контрастным цветом	К, С	Устранить пороги; установить освещение в тамбуре.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		5-17	нет поручней, пандуса, противоскользящего покрытия, визуальных, тактильных и контрастных предупреждающих указателей	К,О,С,	обустроить пандус; оборудовать входную группу информационными и тактильными знаками	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ		5-17	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Бакчарская СОШ», Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		10	Ширина коридоров меньше нормы, имеются выступающие части по пути движения	К,О,С,	Расширить пути движения невозможно	Ремонт текущий
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть		29-49	нет поручней с двух сторон лестниц, нет тактильных и контрастных указателей ступенек	К, О, С	Установить поручень на второй стороне лестницы, обозначить контрастной полосой начало и окончание маршей;	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Пандусов нет	К,О	Оборудовать пандус невозможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Лифтов нет	К,О	Оборудовать лифтами здание невозможно	-
3.5	Дверь	есть		11	Ширина проемов дверей меньше нормы; высокие пороги	К,О,С	Убрать пороги; расширить проемы дверей невозможно	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Зоны безопасности не предусмотрены	К,О,С, Г,У	Оборудовать зоны безопасности невозможно	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет возможности подъема на 2 этаж	К,О,С,	Обеспечить оказание услуг на 1 этаже	-

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		19-73	Ремонт текущий

Комментарий к заключению: для подъема по лестнице человека в инвалидной коляске необходим мобильный ступенькоход типа

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Бакчарская СОШ», Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		74-80	Ширина проходов в классах менее нормы, высота порогов выше 1,5 мм,	К,О,С, Г,У	оборудовать двери нормативными порогами, проходами	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		81,82	Ширина проходов менее 1,2м, высота порогов выше 1,5 мм, в актовом зале не выделены места для зрителей на колясках, для слабослышащих нет «индукционной петли»	К,О,С, Г,У	оборудовать залы нормативными порогами, проходами, местами для зрителей на колясках, звуковыми системами	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-			Ширина проходов в помещениях менее нормы, высота порогов выше 1,5 мм,	К,О,С, Г,У	оборудовать залы нормативными порогами, проходами, местами для зрителей на колясках, звуковыми системами	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны оказания услуг	ДУ		74-82	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ «Бакчарская СОШ», Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		83-89	нет нормативной	К,О,С	обустроить нормативную универсальную туалетную кабину	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		-	-	-	-	Ремонт текущий
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ		83-89	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Бакчарская СОШ», Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 44  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		-	Отсутствуют информационные знаки и указатели	К,О,С, Г,У	Оборудовать визуальными средствами информации	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет		-	Нет индукционной системы.	Г	Установить индукционную систему для слабослышащих.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет		-	Нет тактильных направляющих на пути движения во всех зонах. Нет дублирования информационных табличек на языке Брайля.	С	Не требуется	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		-	Нет тактильных и акустических информационных систем	С, Г	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными системами	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Все зоны	ДУ		-	Ремонт текущий

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 листах. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 листах. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 листах. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 листах. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 листах. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе.  |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 89 листах.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

#### Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по профессиональному обучению И.Н. Стенечкин

(Должность, Ф.И.О.)

#### Члены рабочей группы:

Руководитель отделение дошкольного образования «Радуга» А.В. Агафонова

(Должность, Ф.И.О.)

Зам. директора по информационным технологиям Б.И. Федоров

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда и технике безопасности С.В. Скрыбина

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель профсоюзного комитета МБОУ «Бакчарская СОШ» В.В. Левчугова

(Должность, Ф.И.О.)

#### В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель совета ТРОД «ДИВО» Салин В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «7» ноября 2016 г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией  
(название) \_\_\_\_\_

